

中北大学、复旦大学实验室安全事故情况通报

（根据媒体报道编辑，未经核实，仅供参考）

事故一、中北大学

2017 年 3 月 18 日晚 23 时左右，中北大学的校方官微发布消息：
今晚 20 时 10 分左右，我校国防科技重点实验室发生火情，经消防武警一个多小时的紧急处置，现火势已完全扑灭，无人员伤亡，起火区域无任何化学物品，火势扑灭后，消防人员入内进行了清理。起火原因及财产损失正在进一步调查核实之中，火情发生后学校全体领导和有关部门第一时间赶到现场，指挥扑救，疏散围观人群，防止次生危害发生，省教育厅厅长吴俊清接到报告后也赶到了现场。



随后该校发布了火情核查通报：

3月18日晚20时10分左右，我校一实验室发生火情。楼内师生发现烟雾后，立即向119和学校保卫处报警，同时及时组织人员撤离，并第一时间采取了断电措施。学校保卫处接警后迅速封锁了现场，并快速组织楼内师生安全撤离。接到火警后，消防人员及时赶到现场并进行扑救。晚22时15分左右火被扑灭，随后消防人员进入楼内逐房间进行排查，确保无复燃可能。由于撤离及时，在本次火情中无任何人员伤亡。本次火情过火面积约270平方米，涉及大小办公室、实验室共6间，楼内各房间原有物品为办公用品、桌椅、仪器设备等，无危险化学品，火情导致财产损失预估有200万元。经初步了解，火情是从三层一个实验室开始的，由于正值周末所以当时起火的实验室没有人。目前，消防部门正在就起火原因展开调查核实。

火情发生后，学校党委书记李忠人、校长刘有智在第一时间赶到现场指挥，各位在校的校领导也立即赶到现场。学校迅速启动了应急预案，并及时采取处置措施，同时做好学生稳定及舆情应对工作。各相关部门、实验室负责人及有关师生及时达到现场配合消防工作。省政府副秘书长张文栋、省教育厅厅长吴俊清、副厅长孙世新、草坪区党委书记李贵增、区长卢俊峰也及时赶赴现场指导。

在火势得到有效控制后，学校党委连夜召开领导班子会议，研究解决处理事故善后事宜，决定于3月19日上午8:00召开全校正处级干部会议，安排在全校范围内展开一次安全大排查，进一步加强安全管理，消除安全隐患，同时针对本次事故积极进行整改。

事故二、复旦大学

3月27日晚，上海消防接到报警称，复旦大学一间实验室发生爆炸，现场一名20岁男性伤及双上肢，左手大面积创伤，右臂骨折。28日上午，复旦大学新闻中心向南都记者证实此消息，并称接到学生的报警后，安保队员和院系老师第一时间赶到现场，受伤学生立即被送往医院治疗。目前，伤者神志清楚，生命体征暂时稳定。

发生爆炸的实验室位于复旦大学邯郸校区的化学西楼。多位该校化学系学生向南都记者回忆，27日19时许，他们在楼内听到了轻微的爆炸声，随后二楼一间实验室发出烟雾报警的声音。

一份被多位学生证实的院系内部通知显示，19点48分，接到学生报警后，化学系值班的肖师傅和保卫处安保人员最先到达现场，发现熊焕明老师负责的209实验室一名学生手部严重受伤。19时58分，救护车到达事故现场，将该名学生送往医院救治。

经该校化学系核查，当晚有2名本科生在209实验室工作，受伤学生为三年级本科生，在处理一个约100毫升的反应釜过程中，反应釜发生爆炸，学生左手大面积创伤，右臂贯穿伤骨折。经现场排查，除发生爆炸的反应釜以外，现场尚遗留同批未处理反应釜两只，为避免再次发生意外，通知消防防爆专业人员予以处置。

同系学生：实验系常用方法

"这次出事的是一个高温高压反应"。一位该系三年级女学生告诉南都记者，合成反应温度一般都比较高，这其实是一个比较常用的方法，"操作失误或仪器出问题都有可能导致实验失败（爆炸）"。

据悉复旦大学已要求化学系从 28 日起全面停止实验，安排各课题组进行安全排查，实验室恢复使用的时间待定。